brain 4 business
10 ГОДИНИ ЗАЕДНО

Решения за безопасно съхранение, транспортиране
и защита от статично напрежение

Leaning Label 2 / Plus индикатори за наклон

Ръководство за приложение





- **Осигуряват незабавно доказателство за неприемливо боравене с товара**
- **Сензор за наклон, който се поставя директно към пратките**
- **Предлага се в два варианта за разнообразно приложение**
- **Предупреждава получателите и доставчиците да проверяват пратките и оборудването за потенциални повреди**
- **Визуално възпира неправилното боравене с товарите**
- **Засича неправилното боравене с товарите по време на транспортиране, различни операции и съхранение, позволявайки идентифициране на нарушителя, определяне на отговорността и предприемане на коригиращи действия за извършване на правилно обработване**

Какво е Leaning Label 2

Leaning Label 2 е индикатор за наклон от най-ново поколение. Активира се (става червен) при наклоняване на товара над 80° или при пълно обръщане. Остава незасегнат, без да се активира, от движение поради нормални условия или излитане на самолет.

Как работи Leaning Label 2

При отлепване на залепващия слой от устройството, сензорът автоматично се активира. Когато пратката е наклонена над 80° или е напълно обърната, сензорът ще се оцвети в червено, за да покаже накланяне над тези прагове.

Какво е Leaning Label Plus

Leaning Label Plus осигурява наблюдение за промени при 360°. Индикаторът показва точния ъгъл на наклон или дали е настъпило пълно преобръщане.

Как работи Leaning Label Plus

Чрез премахване на залепващия слой от устройството, сензорът автоматично се активира. Когато пратката е наклонена над 30° или изцяло обърната, Leaning Label Plus ще покаже ъгъла, посоката на накланяне и/или дали е обърната според мястото, на което се намира топчето.











Индикаторът за наклон е:

- **средство за операторите, чрез което товарът се определя като „чуплив“;**
- **предупреждение за чувствителност към наклони на пратката, което не може да бъде игнорирано;**
- **инструмент за превенция и преустановяване на неправилно боравене;**
- **помощен инструмент за своевременно документиране на претенции при неправилно манипулиране;**
- **маркетингов инструмент, удостоверяващ ниво на внимателни грижи и отношение към качеството на пратките.**

Приложение

Прилагането на този метод за предотвратяване на щети осигурява психологическа подкрепа за правилно изпълнение на процедурите за боравене с товарите и променя цялостно поведението на операторите.

Той осигурява силно видимо възпиращо средство за неправилно боравене по цялата верига на доставки. Най-успешно се прилага, когато има пълно сътрудничество между всички въвлечени в процеса служители, доставчици и клиенти.

Стъпки за действие

- обучение на служители (в отделите по опаковане, склад и доставки и др.);
- предоставяне на информация на превозвачи и клиенти;
- представяне на устройството и наблюдаване на резултатите от неговата употреба.

Правила за поставяне

- хартиеният слой се отстранява, за да се активира сензорът;
- индикаторът се поставя близо до всеки ъгъл на транспортната опаковка;
- необходимо е да бъдат поставени два индикатора на съседни страни, за да се наблюдават всички равнини на накланяне (детайли в инструкциите за монтаж).

Примерни писма

Използвайте примерните писма, показани по-долу, за да информирате своите клиенти и превозвачи, че използвате Leaning Label 2 / Plus индикатори за намаляване на щетите при транспортиране. Променете тези документи, за да включите процедурите, отнасящи се за получаване или преместване на пратки.

Примерно писмо до клиент

Уважаеми клиенти,

В опит да намалим щетите по време на транспортиране и да защитим своите пратки, в /име-на-фирма/ използваме Leaning Label индикатори за наклон. Инструкциите за товарите са ясни, но въпреки това за ваша и наша защита, моля, въведете следните процедури, за да осигурите максимална полза от Leaning Label устройството.

Процедура за получаване на пратка:

- моля, не отказвайте пратка;
- активиран (червен) индикатор на етикета не означава, че е настъпила повреда. Това само показва, че пратката е била наклонена или преобърната - само оглед може да установи дали има повреда;
- ако индикаторът на етикета е червен, моля, отбележете върху товарителницата или разписката/ документа за доставка;
- незабавно прегледайте съдържанието за възможни повреди и направете снимки.

Ако бъде открита повреда, незабавно информирайте превозвача и следвайте обичайната му процедура за проверка и подаване на иск за щета.

Използването на Leaning Label устройство е нашият начин да защитим вашия интерес да получите качествен продукт и нашите стоки от момента, в който бъдат изпратени, докато бъдат получени. Това е нашият начин да ви покажем още веднъж, че грижата за нашите клиенти винаги стои на първо място.

Благодарим ви.

Примерно писмо до превозвач

Уважаеми партньори,

В опит да намалим щетите по време на транспортиране и да защитим своите пратки, в /име-на-фирма/ използваме Leaning Label индикатори за наклон. Инструкциите за товарите са ясни, но въпреки това за ваша и наша защита, моля, въведете следните процедури, за да осигурите максимална полза от Leaning Label устройството.

Процедура:


- моля, не отказвайте да приемете или обработите пратка;
- активиран (червен) индикатор на етикета означава само че пратката е била наклонена или преобърната;
- ако индикаторът на етикета е червен, моля, отбележете върху товарителницата или документа за предаване, като посочите дата/час, цвят на етикета и поставите подпис на лицето, отбелязало активирания етикет;
- продължете обработването и доставянето на пратката до нейния получател.

Използването на Leaning Label устройство насърчава вашите служители да бъдат по-внимателни, намалявайки щетите, определяйки проблемните точки в придвижването на товарите и защитавайки ви от неприемливи обвинения от страна на недобросъвестни участници във веригата на доставки.

Благодарим ви.

Leaning Label 2 индикатори за наклон
Инструкции за поставяне

Индикаторите Leaning Label 2 / Plus са проектирани да откриват неприемливо накланяне на товари, които трябва да останат изправени.



Използване на индикатор за наклон БЕЗ придружаващ етикет

Стъпка 1: Отлепете залепващия слой от задната страна на Leaning Label 2. Уверете се, че го държите в изправено положение. След като залепващият слой бъде отстранен, Leaning Label 2 се активира.

Стъпка 2: Поставете Leaning Label 2 в изправено положение възможно най-близо до долния ъгъл на транспортния контейнер. Това разположение помага за правилното му подравняване и му добавя устойчивост. Поставете индикатора на добре почистена и обезмаслена повърхност при температура над 10°C за най-добри резултати.

Стъпка 3: Натиснете силно в центъра и около краищата на Leaning Label 2, за да се уверите, че е добре прилепнало към транспор.




Leaning Label 2 индикатор без придружаващ етикет

Съвет: Контейнерите от грубо или силно обработено дърво е възможно да изискват специално внимание. Ако дървото е изключително грапаво, препоръчваме използването на спрей лепило, за да увеличите здравината на залепване.

Leaning Label 2 индикатори за наклон
Инструкции за поставяне

Индикаторите Leaning Label 2 са проектирани да откриват неприемливо накланяне на товари, които трябва да останат изправени.



Използване на индикатор за наклон С придружаващ етикет

Стъпка 1: Отлепете залепващия слой от задната страна на придружаващия етикет и го поставете в изправено положение възможно най-близо до долния ъгъл на транспортния контейнер. Това разположение помага за правилното му подравняване и му добавя устойчивост. Поставете индикатора на добре почистена и обезмаслена повърхност.

Стъпка 2: Отлепете залепващия слой от задната страна на Leaning Label 2. Уверете се, че го държите в изправено положение. След като залепващият слой бъде отстранен, Leaning Label 2 се активира.

Стъпка 3: Поставете Leaning Label 2 в центъра на придружаващия етикет.

Стъпка 4: Натиснете силно в центъра и около краищата на Leaning Label 2, за да се уверите, че е добре прилепнал към придружаващия етикет.



Leaning Label 2 индикатор с придружаващ етикет

Съвет: Контейнерите от грубо или силно обработено дърво е възможно да изискват специално внимание. Ако дървото е изключително грапаво, препоръчваме използването на спрей лепило, за да увеличите здравината на залепване.

Предупредителни стикери


Всяка опаковка с Leaning Label 2 индикатори за наклон съдържа 100 предупредителни стикера. Поставете стикера върху товарителницата/ документа за предаване като напомняне на клиентите да проверят състоянието на Leaning Label 2 веднага след пристигането.



Leaning Label Plus индикатори за наклон

Инструкции за поставяне

Leaning Label Plus индикаторите включват три отделни индикации. Две от тях определят точния ъгъл на наклон и от каква посока е наклонена пратката. Третата показва дали е настъпило пълно преобръщане – осигурявайки пълно наблюдение на 360°. Индикаторът няма да се активира при нормални условия на работа, като например при ъгъл на излитане при превозване с въздушен транспорт.



Важно: след като индикаторът Leaning Label Plus е активиран **(1) НЕ накланяйте** наляво или надясно и **(2) ВЕДНАГА** го прикрепете към транспортната опаковка в изправено положение.

Стъпка 1: Отлепете залепващия слой от задната страна на Leaning Label Plus. Уверете се, че го държите в изправено положение. След като залепващият слой бъде отстранен, Leaning Label Plus се активира.

Стъпка 2: Поставете Leaning Label Plus в изправено положение възможно най-близо до долния ъгъл на транспортния контейнер. Това разположение помага за правилното му подравняване и му добавя устойчивост.

Стъпка 3: Отлепете залепващия слой от задната страна на придружаващия етикет и го поставете до индикатора.

Стъпка 4: Натиснете силно в центъра и около краищата на Leaning Label Plus и придружаващия го етикет, за да се уверите, че са добре прилепнали към транспортния контейнер.

Стъпка 5: Върху придружаващия етикет, в полето „DO NOT TILT THIS CARTON PAST _____ DEGREES“ отбележете над колко градуса НЕ Е допустимо да бъде накланян товарът.

Стъпка 6: Повторете тези стъпки за другия Leaning Label Plus индикатор, поставен на съседна страна на контейнера, за да бъдат наблюдавани всички равнини на накланяне.



Leaning Label Plus индикатор с придружаващ етикет

Leaning Labels 2 / Plus индикатори за наклон

Придружаващи материали

Ключов елемент в успеха на индикаторите Leaning Labels 2 / Plus са наличните съпътстващи материали. Използвани заедно с Leaning Labels 2 / Plus устройството, те включват придружаващи етикети и предупредителен стикер. Това цялостно продуктово предложение представлява изключително ефективен начин за намаляване и превантивна защита от щети.

Придружаващи етикети





Придружаващите етикети предоставят допълнително визуално предупреждение и инструкции какво да направите в случай на неправилно боравене с товара. Leaning Labels 2 индикаторът се поставя на посоченото място върху етикета (вляво), докато Leaning Labels Plus етикетът се поставя до индикатора (вдясно).

Предупредителен стикер



Във всяка кутия с Leaning Labels 2 индикатори са включени безплатно предупредителни стикери. Предупредителният стикер трябва да бъде поставен върху документите за доставка в раздел „Специални инструкции“ или възможно най-близо до мястото, където се слага подпис при предаване на пратката във веригата на доставки. Предупредителен стикер не е наличен за Leaning Labels Plus.